



ROPAM ELEKTRONIK s.c. t/f: 012-272-39-71
 os. 1000-lecia 6A/1 t: 012- 379-34-47
 32-400 Myślenice PL biuro@ropam.com.pl
 NIP: 681-188-55-44 www.ropam.com.pl

HISTORIA ZMIAN PROGRAMOWYCH

URZĄDZENIA:	PARTNER GSM
AKTUALNA WERSJA	V4.2
DATA	27.08.2013

2013-03-08 PARTNER GSM v4.2

- dodano obsługę nowych urządzeń: RF-4 w systemie NEO oraz ustawienia bramki VAR-1 dla NEO oraz MultiGSM,
- dodano obsługę modemu GPRS dla komunikacji CSD,
- dodano odświeżanie portów COM po uruchomieniu aplikacji

UWAGA:

- wymagany do programowania: NEO (v2.0) + TPR-xx (v1.6) + RF-4 (v1.0), BasicGSM (v1.4), MultiGSM (v1.5)

2012-09-25 PARTNER GSM v4.1

- dodano obsługę nowych urządzeń: BasicGSM, MultiGSM i nowych wersji NEO

UWAGA:

- wymagany do programowania: BasicGSM, MultiGSM, NEO (v1.9S) i TPR-1x/TPR-2x (v1.5NEO)

2012-04-13 PARTNER GSM v4.0

- dodano obsługi nowych wersji NEO i MGSM 3.5 (GPRS)

UWAGA:

- wymagany do programowania: MGSM 3.5/3.5-PS (v2.2S), NEO/NEO-PS (v1.7S), TPR-1x/TPR-2x (v1.5NEO)

2011-11-14 PARTNER GSM v3.92

- poprawiono błąd odczytu plików archiwalnych *.rpm

UWAGA:

- wymagany do programowania NEO/NEO-PS (v1.5S), TPR-1/TPR-1F (v1.3NEO)

2011-09-06 PARTNER GSM v3.91

- poprawiono błąd zapisu SMS-ów dla wejść modu?=?lu EXP-I8 w pliku *.rpm

UWAGA:

- wymagany do programowania NEO/NEO-PS (v1.3S), TPR-1/TPR-1F (v1.3NEO)

2011-07-26 PARTNER GSM v3.9

- obsługa modułu wejść EXP-I8 dla centrali NEO/NEO-PS

UWAGA:

- wymagany do programowania NEO/NEO-PS (v1.2S), TPR-1/TPR-1F (v1.2NEO)

21-06-2011 PARTNER GSM v3.81

- wprowadzono zmiany opisów i okien
- poprawiono odczyt plików archiwalnych

UWAGA:

- wymagany do programowania NEO/NEO-PS i MGSM 3.5/3.5-PS od v.20S

18-05-2011 PARTNER GSM v3.80

- dodano obsługę nowych central NEO/NEO-PS
- dodano obsługę MGSM 3.5/3.5-PS od v2.0, monitoring temperatury
- dodano plik pomocy z podręcznikiem instalatora

24-05-2010 wersja V3.7

- dodano obsługę panelu dotykowego TPR-1
- pozwala na konfiguracje MGSM 4.0+/4.0-PS+ od v3.0 oraz pozostałych produktów (wszystkie wersje)
- pozwala na uaktualnienie MGSM 4.0+/4.0-PS+ do v3.0 i pozostałych produktów

04-06-2009 wersja V3.6

- wymagany do konfiguracji (połączenie lokalne i modemowe) MGSM 4.0+/4.0-PS+ do v2.3
- dodano obsługę modułów MGSM 4.0+/3.5 ,FGR-4
- możliwe używanie portów COM powyżej numeru 10

20-03-2009 wersja V3.51

- dodano funkcji skanowania portów (Autodetekcja COM)

17-11-2008 wersja V3.5

- dodano obsługę MGSM 5.0, MGSM 5.0-PS, VSR-2 (od v1.1)
- dodano obsługę MGSM 4.0-GATE, MGSM 4.0-PS-GATE (od v1.0)
- dodano obsługę MGSM 4.0, MGSM 4.0-PS (od v1.3)

01-07-2008 wersja V3.4

- dodano obsługę MGSM 4.0, MGSM 4.0-PS, VSR-2
- dodano połączenie modemowe (CSD)

19-03-2007 wersja V3.3

- dodano obsługę zasilaczy PSR i PSR-RF,
- wprowadzono możliwość zmiany języka,
- wersja w języku angielskim,
- dodane nowe funkcje MGSM-2.0PC

11-05-2006 wersja V3.1

- dodano obsługa modułów MGSM-3.0E/M,
- dodano funkcję uaktualnienia z serwera,

10-02-2004 wersja V2.0

- pierwsza wersja